



G13-RELAY-EXT-KIT

	bk	wh	bn	gn	rd	ye	bu	or
DE	schwarz	weiß	braun	grün	rot	gelb	blau	orange
CZ	černo	bílá	hnědá	zelená	červená	žlutá	modrý	oranžový
SK	čierny	biely	hnedý	zelený	červený	žltý	modrý	oranžový
RO	negru	alb	maro	verde	roșu	galben	albastru	portocaliu
GB	black	white	brown	green	red	yellow	blue	orange
PL	czarny	biały	brązowy	zielony	czerwony	żółty	niebieski	pomarańczowy
UA	чорний	білий	коричневий	зелений	червоний	жовтий	синій	помаранчевий




Harness 02			
From	Color	To	Function
P1.85	bk	C1.1	GND
P1.86	rd	C1.2	CHARGE ON
P1.30	rd	K1	+12 V
P1.87	rd/bk	K2	+12 V CHARGE

Harness 01B			
From	Color	To	Function
C1	-	-	-
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	rd	K1	+12 V
10	rd/bk	K2	CHARGE
11	wh	O1	GND
12	-	-	-
13	wh	O1	GND



Harness 01A			
From	Color	To	Function
O1	rd	K1	+12 V
K2	rd	K3	+12 V
		K4	+12 V

Harness 01B			
From	Color	To	Function
K1	rd	C1	+12 V
K2	rd/bk	10	CHARGE
O1	wh	11	GND
	wh	13	GND



STEP 1
Output connections



STEP 2
PWR connections

